

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

22/1739

1. OBIEKT Dwór			5. MIEJSCOWOŚĆ Głusków	
2. OBECNA FUNKCJA Ośrodek MONAR	3. MATERIAŁ ceglane	4. DATOWANIE 1 ćw. XIX w., rekonstrukcja 1965		6. GMINA Borowie
			7. POWIAT Garwolin	
			8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
			9. KOD POCZTOWY 08-412	
			10. ADRES	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 697	
			14. WŁASNOŚĆ nieustalona	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA inne	
			16. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 41/222 z 19.11.1959 r. Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego Inne	
17. STAN ZACHOWANIA dobry			19. WPISUJĄCY DANE Iza Foryszewska	
20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2009-08-10			18. RODZAJE ZAGROŻEŃ	

22. UWAGI

Wybudowany w 1 ćw. XIX wieku dla rodziny Młyńskich lub Przebendowskich. W 2 poł. XIX w. własność Stalkowskich. Od 1904 dobra Bazylego Afanasjewa, od 1931 zakupione przez Żydów Janinę Czernicką i Abrama Sukiennika z Siedlec. Od 1934 r. własność Ignacego Dmowskiego, w 1935 Jerzego Talmy. W 1946 r. przejęty przez Państwo. Po 1956 r. przejęty przez spółdzielnię produkcyjną. W 1965 r. obiekt w ruinie. Praktycznie rekonstruowany w latach 1965-68. Zamieniony na siedzibę MONARU. Dwór murowany z cegły, obustronnie tynkowany. Posadzki cementowe. Podłogi drewniane, deskowe, na legarach. Stropy drewniane, belkowe, z tynkowaną podsiebitką, częściowo wylewane, betonowe. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa.. Kryty dachówką ceramiczną, karpiówką. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, futrynowa. Okna dwuskrzydłowe, sześciopolewe. Drzwi płycinowe. Kominy ceglane słupowe, w ścianach. Schody zewnętrzne betonowe, wylewane. Rzut na planie prostokąta, dwutraktowy z korytarzem wzdłużnym na środku, siedmiodziałowy, dwudziestopomieszczeniowy. Pomieszczenia różnej wielkości. Trakt frontowy płytszy od ogrodowego. Od frontu prostokątny ganek (zabudowany portyk kolumnowy). Bryła parterowa, prostopadłościenna, zwarta nakryta czterospadowym dachem. Gank równy wysokością korpusowi, nad nim dwuspadowy daszek.